



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

### Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATO RADICADO No.: CP -

CONS. 21

#### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

377

2019

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

830005448



Radicado: 2-2021-027078

Bogotá D.C., 25 de mayo de 2021 14:41

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS Y REPUESTOS ORIGINALES PARA LAS PARTES MECÁNICAS, ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE ASCENSORES OTIS ELEVONIC 311 VF MODELO 1995 EDIFICIO SAN AGUSTÍN

No. Compromisos

163419,26220

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

09/12/2019

NOMBRE CONTRATISTA

OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S.A.S

VALOR DEL CONTRATO

683,102,673.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

683,102,673.00

VALOR ADICIONES

.00

#### TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

27/12/2019

I.B.C.

SALUD

FECHA DE FINAL

30/06/2022

PENSION

A.R.L.

VALOR PAGADO: 301,890,604.81

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

381,212,068.19

% EJECUCIÓN:

44

#### DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condicion del Pago	Aclaracion del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortizacion Anticipada	Total Pago
1	FACTURA NO.	138158	CONDICION DE PAGO	RUTINA PREVENTIVO A 10 ELEVADORES OTIS DEL ESA - MHCP DE MARZO 2021	17,041,714.00	19 %	3,237,926.00		20,279,640.00
				TOTALES	17,041,714.00		3,237,926.00		
								TOTAL A PAGAR	20,279,640.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL MARZO DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

#### Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social		
Otros anexos o Folios	90	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1	
					Total de Folios Anexos	92

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 24 dias del mes de Mayo del año 2021

#### SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

VICTOR MANUEL

BUITRAGO VEGA

FIRMA:

NOMBRE: VICTOR MANUEL BUITRAGO VEGA

CARGO: ASESOR

CEDULA: 19254812

Firmado digitalmente por VICTOR MANUEL BUITRAGO VEGA  
Fecha: 2021.05.24  
12:44:51 -05'00'

Firmado digitalmente por JOSE ENRIQUE ROJAS RODRIGUEZ

FIRMA:

NOMBRE: JOSE ENRIQUE ROJAS RODRIGUEZ

CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CEDULA: 17335294

Fecha creación Cumplido 23-04-2021

Firmado digitalmente por: JOSE ENRIQUE ROJAS RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por: VICTOR MANUEL BUITRAGO VEGA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA

ASESOR

Validar documento firmado digitalmente en http://secedelectronica.minhacienda.gov.co

P8dU ZSYK 5cuB f0da Y1e PbOR T +U=



## Mantenimiento

18180680615

**Reference Number:**  
**Form Name:**  
**Submitter Name:**

20210329-18180680615  
Mantenimiento  
CARLOS FERNANDO TORRES LADINO  
(carlos.torres.otis@gmail.com) |  
carlos.torres.otis@gmail.com  
Mar 29, 2021 7:50:38 AM COT  
Cl. 19 Sur #21-32, Antonio Nariño, Bogotá, Colombia  
Mar 29, 2021 7:50:32 AM COT [ [View Map](#) ]

**Submission Date:**  
**Location:**

## CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO

### Lugar de Mantenimiento

<b>Ruta</b>	1010101
<b>Contrato</b>	199702904
<b>Edificio</b>	LA NACION MINISTERIO HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
<b>No. Maquina</b>	2913
<b>Alias</b>	ASCENSOR 10
<b>Dirección</b>	CARRERA 8 # 6 C 38
<b>Ciudad</b>	BOGOTA
<b>Tipo de contrato</b>	OM

### Máquina

<b>Tipo de Máquina</b>	Ascensor
<b>Mes de Mantenimiento</b>	Marzo
<b>Tecnología de Máquina</b>	AC RELE /ADV-DP / AV-210 /MS300 / SERVO DRIVE

### Plan de Mantenimiento Flexible

**Tareas Poe**  
**Desempeño de Calidad - Antes**



**Desempeño de Calidad - Después**



**Reparaciones o Repuestos**  
**Observaciones Desempeño Calidad**  
↳ ¿Cuales?

**Máquina de Tracción - Antes**

**Ninguna Reparación o Repuesto**  
**Si**  
↳ se revisan seguridades y citofonia la cual no responden



Máquina de Tracción - Después



**Reparaciones o Repuestos**  
**Observaciones Máquina de Tracción**  
↳ ¿Cuales?  
**Reparaciones o Repuestos**  
**Freno - Antes**

Ninguna Reparación o Repuesto  
Si  
↳ se realiza limpieza y verificación de aceite  
Ninguna Reparación o Repuesto



**Freno - Después**



**Reparaciones o Repuestos**

**Observaciones Freno**

↳ ¿Cuales?

**Foso - Antes**

Ninguna Reparación o Repuesto

Si

↳ se realiza limpieza y verificación de Albestos funcionando correctamente



**Foso - Después**



**Reparaciones o Repuestos**

**Observaciones Foso**

↳ ¿Cuales?

**Foto de la placa del control evidenciando N° de Maquina y/o MFG**

Ninguna Reparación o Repuesto

Si

↳ se realiza limpieza y verificación de seguridades funcionando correctamente




**Firma Cliente**

A simple handwritten signature consisting of a few intersecting lines.

**Email Cliente**

edgar.torres@minhacienda.gov.co

**Firma de técnico**

A complex handwritten signature with many loops and flourishes.



## Mantenimiento

18180677801

**Reference Number:**  
**Form Name:**  
**Submitter Name:**

20210329-18180677801  
Mantenimiento  
CARLOS FERNANDO TORRES LADINO  
(carlos.torres.otis@gmail.com) |  
carlos.torres.otis@gmail.com  
Mar 29, 2021 7:46:46 AM COT  
Cl. 19 Sur #21-32, Antonio Nariño, Bogotá, Colombia  
Mar 29, 2021 7:46:38 AM COT [ [View Map](#) ]

**Submission Date:**  
**Location:**

## CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO

### Lugar de Mantenimiento

<b>Ruta</b>	1010101
<b>Contrato</b>	199702904
<b>Edificio</b>	LA NACION MINISTERIO HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
<b>No. Maquina</b>	2908
<b>Dirección</b>	CARRERA 8 # 6 C 38
<b>Ciudad</b>	BOGOTA
<b>Tipo de contrato</b>	OM

### Máquina

<b>Tipo de Máquina</b>	Ascensor
<b>Mes de Mantenimiento</b>	Marzo
<b>Tecnología de Máquina</b>	OH-5000 / OTIS-400 / SKY RISE / VF3 / VM3 / XO-8000 /311 VF / EXPRESS / MVF

### Plan de Mantenimiento Flexible

**Tareas Poe**  
**Desempeño de Calidad - Antes**



Desempeño de Calidad - Después



**Reparaciones o Repuestos**  
**Observaciones Desempeño Calidad**  
↳ ¿Cuales?

**Reparaciones o Repuestos**

Ninguna Reparación o Repuesto

Si

↳ se revisan seguridades y citofonia la cual no responden

Ninguna Reparación o Repuesto

**Pozo - Antes**



**Pozo - Después**



**Reparaciones o Repuestos**

**Observaciones Pozo**

↳ ¿Cuales?

**Puertas de Piso - Antes**

Ninguna Reparación o Repuesto

Si

↳ se realiza limpieza de guías




**Puertas de Piso - Después**



**Reparaciones o Repuestos**  
**Observaciones Puertas de Piso**  
 ↳ ¿Cuales?

Ninguna Reparación o Repuesto  
 Si  
 ↳ se realiza limpieza y ajuste de contactos, cabeceros y quicios

**Foto de la placa del control evidenciando N° de Maquina y/o MFG**



**Observaciones**

<b>Supervisor</b>	JHON FREDY SANCHEZ MEJIA
<b>El Mantenimiento Requirió alguna Reparación o Repuesto</b>	Ninguna Reparación o Repuesto
<b>Inicio de Mantenimiento</b>	Mar 24, 2021 8:30:00 AM COT
<b>Finalización de Mantenimiento</b>	Mar 24, 2021 10:00:00 AM COT
<b>Observaciones Adicionales</b>	Ninguna Observación Adicional

- 1. Que tan satisfecho está con el producto/servicio recibido hoy: De 1 a 5. 5
- 2. Que tan satisfecho está con el servicio prestado por Otis en general: De 1 a 5. 5
- 3. Que tan dispuesto está a recomendar Otis a sus colegas: De 1 a 5. 5

**Cliente o Persona a Cargo**

Edgar Torres


**Firma Cliente**



**Email Cliente**

edgar.torres@minhacienda.gov.co

**Firma de técnico**





## Mantenimiento

18180676858

**Reference Number:**  
**Form Name:**  
**Submitter Name:**

20210329-18180676858  
Mantenimiento  
CARLOS FERNANDO TORRES LADINO  
(carlos.torres.otis@gmail.com) |  
carlos.torres.otis@gmail.com  
Mar 29, 2021 7:47:29 AM COT  
Cl. 19 Sur #24-19, Bogotá, Colombia  
Mar 29, 2021 7:47:19 AM COT [ [View Map](#) ]

**Submission Date:**  
**Location:**

## CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO

### Lugar de Mantenimiento

<b>Ruta</b>	1010101
<b>Contrato</b>	199702904
<b>Edificio</b>	LA NACION MINISTERIO HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
<b>No. Maquina</b>	2909
<b>Alias</b>	ASCENSOR 5
<b>Dirección</b>	CARRERA 8 # 6 C 38
<b>Ciudad</b>	BOGOTA
<b>Tipo de contrato</b>	OM

### Máquina

<b>Tipo de Máquina</b>	Ascensor
<b>Mes de Mantenimiento</b>	Marzo
<b>Tecnología de Máquina</b>	OH-5000 / OTIS-400 / SKY RISE / VF3 / VM3 / XO-8000 /311 VF / EXPRESS / MVF

### Plan de Mantenimiento Flexible

**Tareas Poe**  
**Desempeño de Calidad - Antes**



Desempeño de Calidad - Después



**Reparaciones o Repuestos**  
**Observaciones Desempeño Calidad**  
 ↳ ¿Cuales?

**Reparaciones o Repuestos**

Ninguna Reparación o Repuesto  
 Si  
 ↳ se revisan seguridades y citofonia la cual no responden

Ninguna Reparación o Repuesto

**Pozo - Antes**



**Pozo - Después**



**Reparaciones o Repuestos**

**Observaciones Pozo**

↳ ¿Cuales?

**Puertas de Piso - Antes**

Ninguna Reparación o Repuesto

Si

↳ se realiza limpieza de guías




**Puertas de Piso - Después**



**Reparaciones o Repuestos**  
**Observaciones Puertas de Piso**  
 ↳ ¿Cuales?

Ninguna Reparación o Repuesto  
 Si  
 ↳ se realiza limpieza y ajuste de contactos, cabeceros y quicios

**Foto de la placa del control evidenciando N° de Maquina y/o MFG**



## Observaciones

<b>Supervisor</b>	JHON FREDY SANCHEZ MEJIA
<b>El Mantenimiento Requirió alguna Reparación o Repuesto</b>	Ninguna Reparación o Repuesto
<b>Inicio de Mantenimiento</b>	Mar 24, 2021 10:00:00 AM COT
<b>Finalización de Mantenimiento</b>	Mar 24, 2021 11:30:00 AM COT
<b>Observaciones Adicionales</b>	Ninguna Observación Adicional

- 1. Que tan satisfecho está con el producto/servicio recibido hoy: De 1 a 5. 5
- 2. Que tan satisfecho está con el servicio prestado por Otis en general: De 1 a 5. 5
- 3. Que tan dispuesto está a recomendar Otis a sus colegas: De 1 a 5. 5

**Cliente o Persona a Cargo** Edgar Torres

**Firma Cliente**



**Email Cliente**

edgar.torres@minhacienda.gov.co

**Firma de técnico**





## Mantenimiento

18180676896

**Reference Number:**  
**Form Name:**  
**Submitter Name:**

20210329-18180676896  
Mantenimiento  
CARLOS FERNANDO TORRES LADINO  
(carlos.torres.otis@gmail.com) |  
carlos.torres.otis@gmail.com  
Mar 29, 2021 7:49:43 AM COT  
-1 a 18, Cl. 18 Sur, Bogotá, Colombia  
Mar 29, 2021 7:49:36 AM COT [ [View Map](#) ]

**Submission Date:**  
**Location:**

## CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO

### Lugar de Mantenimiento

<b>Ruta</b>	1010101
<b>Contrato</b>	199702904
<b>Edificio</b>	LA NACION MINISTERIO HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
<b>No. Maquina</b>	2912
<b>Alias</b>	ASCENSOR 9
<b>Dirección</b>	CARRERA 8 # 6 C 38
<b>Ciudad</b>	BOGOTA
<b>Tipo de contrato</b>	OM

### Máquina

<b>Tipo de Máquina</b>	Ascensor
<b>Mes de Mantenimiento</b>	Marzo
<b>Tecnología de Máquina</b>	AC RELE /ADV-DP / AV-210 /MS300 / SERVO DRIVE

### Plan de Mantenimiento Flexible

**Tareas Poe**  
**Desempeño de Calidad - Antes**



**Desempeño de Calidad - Después**



**Reparaciones o Repuestos**  
**Observaciones Desempeño Calidad**  
↳ ¿Cuales?

Ninguna Reparación o Repuesto  
Si  
↳ se revisan seguridades y citofonia la cual no responden

**Máquina de Tracción - Antes**



**Máquina de Tracción - Después**



**Reparaciones o Repuestos**  
**Observaciones Máquina de Tracción**  
 ↳ ¿Cuales?

**Reparaciones o Repuestos**  
**Freno - Antes**

Ninguna Reparación o Repuesto  
 Si  
 ↳ se realiza limpieza de máquinas y  
 verificación de aceite

Ninguna Reparación o Repuesto



**Freno - Después**



**Reparaciones o Repuestos**

**Observaciones Freno**


↳ ¿Cuales?

Ninguna Reparación o Repuesto

Si

↳ se realiza limpieza y verificación de Albestos funcionando correctamente

**Foso - Antes**



**Foso - Después**



**Reparaciones o Repuestos**

**Observaciones Foso**



↳ ¿Cuales?

**Foto de la placa del control evidenciando N° de Maquina y/o MFG**

Ninguna Reparación o Repuesto

Si

↳ se realiza limpieza de pit y verificación de seguridades



**Observaciones**

<b>Supervisor</b>	JHON FREDY SANCHEZ MEJIA
<b>El Mantenimiento Requirió alguna Reparación o Repuesto</b>	Ninguna Reparación o Repuesto
<b>Inicio de Mantenimiento</b>	Mar 24, 2021 2:30:00 PM COT
<b>Finalización de Mantenimiento</b>	Mar 24, 2021 3:45:00 PM COT
<b>Observaciones Adicionales</b>	Ninguna Observación Adicional
<b>1. Que tan satisfecho está con el producto/servicio recibido hoy: De 1 a 5.</b>	5
<b>2. Que tan satisfecho está con el servicio prestado por Otis en general: De 1 a 5.</b>	5
<b>3. Que tan dispuesto está a recomendar Otis a sus colegas: De 1 a 5.</b>	5
<b>Cliente o Persona a Cargo</b>	Edgar Torres


**Firma Cliente**

A simple handwritten signature consisting of a few intersecting lines.

**Email Cliente**

edgar.torres@minhacienda.gov.co

**Firma de técnico**

A complex, cursive handwritten signature with multiple loops and flourishes.



## Mantenimiento

18180677835

**Reference Number:**  
**Form Name:**  
**Submitter Name:**

20210329-18180677835  
Mantenimiento  
CARLOS FERNANDO TORRES LADINO  
(carlos.torres.otis@gmail.com) |  
carlos.torres.otis@gmail.com  
Mar 29, 2021 7:48:20 AM COT  
Cl. 19 Sur #21-32, Antonio Nariño, Bogotá, Colombia  
Mar 29, 2021 7:48:11 AM COT [ [View Map](#) ]

**Submission Date:**  
**Location:**

## CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO

### Lugar de Mantenimiento


<b>Ruta</b>	1010101
<b>Contrato</b>	199702904
<b>Edificio</b>	LA NACION MINISTERIO HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
<b>No. Maquina</b>	2910
<b>Alias</b>	ASCENSOR 7
<b>Dirección</b>	CARRERA 8 # 6 C 38
<b>Ciudad</b>	BOGOTA
<b>Tipo de contrato</b>	OM

### Máquina

<b>Tipo de Máquina</b>	Ascensor
<b>Mes de Mantenimiento</b>	Marzo
<b>Tecnología de Máquina</b>	OH-5000 / OTIS-400 / SKY RISE / VF3 / VM3 / XO-8000 /311 VF / EXPRESS / MVF

### Plan de Mantenimiento Flexible

**Tareas Poe**  
**Desempeño de Calidad - Antes**



**Desempeño de Calidad - Después**



**Reparaciones o Repuestos**  
**Observaciones Desempeño Calidad**  
↳ ¿Cuales?

**Reparaciones o Repuestos**

Ninguna Reparación o Repuesto  
Si  
↳ se revisan seguridades y citofonia la cual no responden

Ninguna Reparación o Repuesto

**Pozo - Antes**



**Pozo - Después**



**Reparaciones o Repuestos**

**Observaciones Pozo**

↳ ¿Cuales?

**Puertas de Piso - Antes**

Ninguna Reparación o Repuesto

Si

↳ se realiza limpieza de guías




**Puertas de Piso - Después**



**Reparaciones o Repuestos**  
**Observaciones Puertas de Piso**  
 ↳ ¿Cuales?

Ninguna Reparación o Repuesto  
 Si  
 ↳ se realiza limpieza y ajuste de contactos, cabeceros y quicios

**Foto de la placa del control evidenciando N° de Maquina y/o MFG**




**Observaciones**

<b>Supervisor</b>	JHON FREDY SANCHEZ MEJIA
<b>El Mantenimiento Requirió alguna Reparación o Repuesto</b>	Ninguna Reparación o Repuesto
<b>Inicio de Mantenimiento</b>	Mar 24, 2021 11:30:00 AM COT
<b>Finalización de Mantenimiento</b>	Mar 24, 2021 1:00:00 PM COT
<b>Observaciones Adicionales</b>	Ninguna Observación Adicional

- 1. Que tan satisfecho está con el producto/servicio recibido hoy: De 1 a 5. 5
- 2. Que tan satisfecho está con el servicio prestado por Otis en general: De 1 a 5. 5
- 3. Que tan dispuesto está a recomendar Otis a sus colegas: De 1 a 5. 5

**Cliente o Persona a Cargo** Edgar Torres


**Firma Cliente**



**Email Cliente**

edgar.torres@minhacienda.gov.co

**Firma de técnico**





## Mantenimiento

18180680576

**Reference Number:**  
**Form Name:**  
**Submitter Name:**

20210329-18180680576  
Mantenimiento  
CARLOS FERNANDO TORRES LADINO  
(carlos.torres.otis@gmail.com) |  
carlos.torres.otis@gmail.com  
Mar 29, 2021 7:48:59 AM COT  
Cl. 19 Sur #21-32, Antonio Nariño, Bogotá, Colombia  
Mar 29, 2021 7:48:52 AM COT [ [View Map](#) ]

**Submission Date:**  
**Location:**

## CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO

### Lugar de Mantenimiento

<b>Ruta</b>	1010101
<b>Contrato</b>	199702904
<b>Edificio</b>	LA NACION MINISTERIO HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
<b>No. Maquina</b>	2911
<b>Alias</b>	ASCENSOR 8
<b>Dirección</b>	CARRERA 8 # 6 C 38
<b>Ciudad</b>	BOGOTA
<b>Tipo de contrato</b>	OM

### Máquina

<b>Tipo de Máquina</b>	Ascensor
<b>Mes de Mantenimiento</b>	Marzo
<b>Tecnología de Máquina</b>	OH-5000 / OTIS-400 / SKY RISE / VF3 / VM3 / XO-8000 /311 VF / EXPRESS / MVF

### Plan de Mantenimiento Flexible

**Tareas Poe**  
**Desempeño de Calidad - Antes**



**Desempeño de Calidad - Después**



**Reparaciones o Repuestos**  
**Observaciones Desempeño Calidad**  
 ↳ ¿Cuales?

**Reparaciones o Repuestos**

Ninguna Reparación o Repuesto  
 Si  
 ↳ se revisan seguridades y citofonia la cual no responden

Ninguna Reparación o Repuesto

**Pozo - Antes**



**Pozo - Después**



**Reparaciones o Repuestos**

**Observaciones Pozo**

↳ ¿Cuales?

**Puertas de Piso - Antes**

Ninguna Reparación o Repuesto

Si

↳ se realiza limpieza de guías




Puertas de Piso - Después



**Reparaciones o Repuestos**  
**Observaciones Puertas de Piso**  
 ↳ ¿Cuales?

Ninguna Reparación o Repuesto  
 Si  
 ↳ se realiza limpieza y ajuste de contactos, cabeceros y quicios

**Foto de la placa del control evidenciando N° de Maquina y/o MFG**




## Observaciones

<b>Supervisor</b>	JHON FREDY SANCHEZ MEJIA
<b>El Mantenimiento Requirió alguna Reparación o Repuesto</b>	Ninguna Reparación o Repuesto
<b>Inicio de Mantenimiento</b>	Mar 24, 2021 1:00:00 PM COT
<b>Finalización de Mantenimiento</b>	Mar 24, 2021 2:30:00 PM COT
<b>Observaciones Adicionales</b>	Ninguna Observación Adicional

- 1. Que tan satisfecho está con el producto/servicio recibido hoy: De 1 a 5. 5
- 2. Que tan satisfecho está con el servicio prestado por Otis en general: De 1 a 5. 5
- 3. Que tan dispuesto está a recomendar Otis a sus colegas: De 1 a 5. 5

Cliente o Persona a Cargo Edgar Torres


Firma Cliente



Email Cliente

edgar.torres@minhacienda.gov.co

Firma de técnico



 El emprendimiento es de todos <span style="float: right;">Ministerio de Infraestructura</span>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 5

### CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato .....1
2. Objeto del Contrato .....1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados .....1

#### CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: **3.377 - 2019**  
 Nombre del Contratista: OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S.A.S.  
 Periodo informe: MARZO 2021  
 Supervisor: José Enrique Rojas  
 Víctor Manuel Buitrago  
 Área perteneciente: Subdirección de Servicios – Grupo de Infraestructura

**OBJETO DEL CONTRATO:** Mantenimiento preventivo y correctivo con el suministro de materiales, insumos y repuestos originales para las partes mecánicas, eléctricas y electrónicas que conforman el sistema de ascensores OTIS ELEVONIC 311 VF modelo 1995 Edificio San Agustín.

#### 1. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

<b>1. Realizar todas y cada una de las actividades propias del mantenimiento preventivo y/o correctivo, sobre el sistema de ascensores OTIS ELEVONIC 311 VF modelo 1995, con las siguientes características:</b>		
Cantidad	Ocho (8) equipos OTIS Costado Oriental Edificio	Dos (2) equipos OTIS Costado Occidental Edificio
Características	Con máquina 18 ATF – 39E2904/11 para transporte de 18 pasajeros, con velocidad de 2.5 mts/seg, operador referencia QL, con recorrido de 36 metros, 9 paradas, reapertura con fotocelda de detector electrónico, tablero de control electrónico ELEVONIC 311 VF, con Drive ACA21290BA2 modelo 2010, intercomunicador ECS, marca TEKNICOM, Sistema de acceso COMPASS AAB25300V2 modelo 2010 y sistema de administración de ascensores EMS Panorama Browser modelo 2010.	Con máquina 18 ATF – 39E2912/13 – D23 para transporte de 12 pasajeros, con velocidad de 1,0 mt/seg, operador referencia QL, 3 paradas, reapertura con fotocelda de detector electrónico, tablero de control electrónico ELEVONIC VF y Drive tipo LS VF– W y Drive modelo CIMR L7B4022.
Máquina	La máquina de cada ascensor incluye motor, reductor, frenos, poleas, regulador de velocidad, alimentación eléctrica desde el tablero distribuidor y tableros de controles, todo ubicado en el cuarto de máquinas.	
Pozo	El pozo de cada ascensor incluye cabinas, mecanismos instalados sobre cabinas, cableados, guías, contrapeso, puertas de piso y cerraduras, operador de puertas y caja de inspección.	
Foso	El foso de cada ascensor incluye básicamente sistema de amortiguación, límites de velocidad, pesa del regulador y Stop del foso.	

 El emprendimiento es de todos <span style="float: right;">Minhacienda</span>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 5

puntos de operación	<p>a) Para los ocho (8) ascensores del costado oriental del edificio San Agustín se tiene: Puntos de operación manual de cada ascensor para uso del usuario que consta básicamente de botones en interior de cabina (para abrir y cerrar puertas, botón de alarma y de comunicación por voz) y la pantalla con señal indicadora de posición de piso y parlante con voz de orientación. Para llamar el ascensor desde el pasillo, se dispone de pantallas táctiles (Touchscreen) y botoneras de llamado pulsátil (keypads).</p> <p>b) Para los dos (2) ascensores ubicados en el costado occidental del edificio, en cada cabina dispone de botón para indicar el número de piso, un pulsador para abrir y cerrar puertas, un pulsador de alarma para solicitar ayuda desde cabina y un indicador de posición de cabina.</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Realizar las actividades mensuales requeridas para prestar los servicios correspondientes al mantenimiento preventivo, incluyendo los elementos instalados durante la actualización tecnológica de los ascensores, de acuerdo con el protocolo de actividades recomendado por la casa fabricante OTIS. Para tal efecto, se deben suministrar materiales, elementos y repuestos propios para los mantenimientos preventivos en los sistemas de ascensores descritos.</li> <li>3. Realizar las actividades relacionadas con los servicios de mantenimiento correctivo que se puedan requerir durante la vigencia del contrato, para lo cual deberán tenerse en cuenta los requisitos técnicos mínimos que caracterizan el sistema de ascensores OTIS ELEVONIC 311 VF modelo 1995.</li> <li>4. Coordinar con el supervisor del contrato designado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de una reunión que se debe llevar a cabo dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al inicio del contrato, los aspectos indispensables para desarrollar las actividades propias de la rutina mensual de mantenimiento preventivo, teniendo en cuenta los aspectos de seguridad, protección, señalización, restricciones de áreas de trabajo, aseo, destinación de materiales residuales y orden, por parte del personal técnico del contratista. De esta reunión se levantará un acta con el cronograma general del contrato.</li> <li>5. Asignar el personal técnico capacitado, experimentado y suficiente para la ejecución completa, satisfactoria, segura y oportuna de las labores contratadas.</li> <li>6. Realizar las actividades contratadas en los horarios de labores del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, esto es, de lunes a viernes en horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 11:45 a.m. y entre las 1:30 p.m. y las 4:45 p.m.</li> <li>7. Realizar todas las actividades correspondientes a las rutinas mensuales de mantenimiento preventivo, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del respectivo mes, de acuerdo con lo establecido en la CARTILLA DE PROCEDIMIENTO OPERACIONAL POE – (mantenimiento preventivo) y de la planilla de plan de mantenimiento 311 VF de propiedad de OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S.A.S. (antes International Elevator Inc.), en su versión actualizada, la cual hace parte integral del contrato. Dicha rutina incluye las actividades de mantenimiento preventivo que requieren todos los dispositivos y recursos tecnológicos (software y hardware) implementados en la última actualización realizada a los elevadores en el año 2010 (inclusión del sistema EMS Panorama, Sistema Compass con sus respectivos dispositivos de llamado, los dispositivos de iluminación de emergencia y del sistema de intercomunicación cabinas a cuartos de asistencia). Todo lo anterior debe documentarse con el soporte de la entrega a satisfacción de los trabajos realizados al supervisor del contrato designado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</li> <li>8. Realizar las actividades correspondientes al mantenimiento correctivo dentro de los siguientes diez (10) días hábiles al reporte por parte del supervisor del contrato designado por el Ministerio. Las mismas, deberán realizarse en fechas diferentes a las programadas para el mantenimiento preventivo, dentro de los mismos horarios establecidos para este a excepción de las que se requieran de manera inmediata. No obstante, cuando las circunstancias así lo demanden, el mantenimiento correctivo deberá realizarse fuera de los horarios de jornada laboral de la entidad, sin que ello implique costos adicionales para el Ministerio. <ol style="list-style-type: none"> <li>8.1. Disponer de los dispositivos, insumos, elementos y repuestos genuinos necesarios para la ejecución del objeto contractual.</li> <li>8.2. Suministrar de manera oportuna los dispositivos, insumos, elementos y repuestos genuinos necesarios</li> </ol> </li> </ol>	

 El emprendimiento es de todos <span style="float: right;">Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible</span>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	3 de 5

- para adelantar las rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo que requiera el sistema de ascensores marca OTIS, en un tiempo no mayor a diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de la inhabilitación del ascensor, para aquellos repuestos o partes que hagan parte del stock del contratista. En caso de que se requiera de algún repuesto que deba ser importado, el plazo máximo de su reposición será de sesenta (60) días calendario máximo, lo cual requerirá la suscripción de un acta de entrega firmada por el supervisor designado por el Ministerio.
9. Actualizar dentro de los treinta (30) primeros días de cada vigencia, y para efectos de los servicios de mantenimiento correctivo (incluido el costo de mano de obra) los costos de los dispositivos, insumos, elementos y repuestos, en cuya estimación no podrá superar el incremento anual de IPC.
  10. Presentar ante la supervisión del contrato una cotización de los insumos, elementos y/o repuestos necesarios para la realización de los mantenimientos correctivos, en los casos en que los mismos estén discontinuados, no se encuentren incluidos dentro del listado contemplado en la cláusula "FORMA DE PAGO" literal B, y/o deba cambiar en su totalidad algún elemento que haga parte del sistema de ascensores Otis, conforme al siguiente esquema:
    - a. El contratista a solicitud del supervisor del contrato, cotizará el valor del repuesto y se adoptará el valor propuesto por el contratista, cuando el repuesto sea exclusivo de la marca. La cotización presentada por el contratista para tal efecto, deberá ser aprobada por el supervisor y anexarse al informe de supervisión correspondiente.
    - b. Por otro lado, para repuestos genéricos; es decir, que no sean exclusivos de la marca y puedan ser distribuidos por otras empresas, el contratista deberá allegar una cotización, emitida por ellos, discriminando el valor del repuesto y el valor de la mano de obra, por otro lado, la entidad solicitará otra cotización emitida por otro proveedor que pueda suministrar el repuesto sin mano de obra incluida, lo anterior a efectos de estimar el valor del repuesto en el mercado.
    - c. En todo caso, el supervisor, autorizará por escrito su cambio si lo considera pertinente y el contratista hará entrega del repuesto inservible al supervisor del contrato.
  11. Informar por escrito con cinco (5) días hábiles de antelación cuando sea necesario realizar cambios en el software y/o hardware de los ascensores, para lo cual deberá allegar los respectivos soportes técnicos.
  12. Presentar al supervisor designado por el Ministerio, en caso que se evidencie el daño de uno o más componentes de los ascensores por daño inducido sobre los bienes, el respectivo reporte detallado con las evidencias que demuestren que el dispositivo o repuesto fue objeto de daño inducido y si corresponde a elementos incluidos o no en la rutina preventiva, de acuerdo con el listado determinado en la forma de pago del presente documento. En el evento de no estar incluido en el referido listado, el contratista debe presentar una (1) cotización previa del insumo, elemento o repuesto para revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato.
  13. Entregar al Ministerio el listado detallado de la identificación de todo el personal, supervisor y técnico perteneciente a la nómina de la empresa contratista, adjuntando para cada uno fotocopia de su documento de identidad, certificado del Ministerio de Salud y de Protección Social, de competencia laboral (NCL para trabajo en alturas), requisitos sin los cuales no podrá ingresar al edificio sede del Ministerio.
  14. Responder plenamente por la seguridad, protección de su personal de trabajo y dar a conocer al Ministerio, las medidas de contingencia y el protocolo a realizar ante cualquier materialización de riesgo en el ejercicio de sus labores al interior del edificio sede del Ministerio y velar porque su personal cumpla todas las medidas de seguridad para esta clase de trabajos.
  15. Mantener actualizado y vigentes los requisitos, reglamentos y demás disposiciones que, para trabajos en ascensores, exigen las autoridades y organismos del orden nacional y distrital.
  16. Cumplir con la normatividad ambiental que le sea aplicable para el ejercicio de sus actividades de mantenimiento, como también para con los productos que utiliza, tales como emplear proveedores de productos fabricados con insumos ecológicos o biodegradables, ejercer prácticas de destinación final de productos nocivos, etc, y presentar al Ministerio las evidencias de su cumplimiento, durante el plazo del contrato.
  17. Presentar la respectiva documentación, dentro de los cinco primeros días hábiles posteriores a la legalización del contrato, que certifique su vínculo con gestores autorizados tanto para la recolección, almacenamiento y disposición final de los residuos peligrosos que genere dentro de la entidad como: aceites usados, elementos contaminados, residuos de aparatos eléctricos o electrónicos, entre otros. No obstante, deberá mantener vigente dicho vínculo durante la duración

 El emprendimiento es de todos <span style="float: right;">Minhacienda</span>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 5

- del contrato.
18. Diligenciar el formato de registro y seguimiento de gestores externos, cada vez que se realice la recolección de residuos peligrosos generados por su actividad dentro de la entidad. Dicho formato debe ser diligenciado y entregado al supervisor designado por el Ministerio, en el momento de la recolección.
  19. Entregar al supervisor designado por el Ministerio, el certificado de disposición final de los residuos peligrosos que se generen por su actividad de forma oportuna, por la cantidad específica generada y a nombre del Ministerio de Hacienda Edificio de San Agustín.
  20. Entregar totalmente limpia el área de trabajo al terminar la rutina de mantenimiento, recogiendo y llevando de inmediato los materiales, insumos y residuos sobrantes contaminantes y aplicar el debido proceso de reciclaje de los materiales y repuestos que sean susceptibles de ello, entregando al Ministerio la constancia o certificación de las prácticas ambientales cumplidas y la disposición final ambientalmente segura.
  21. Dar estricto cumplimiento a la certificación y lineamientos técnicos para la revisión general anual de los sistemas de transporte vertical en edificaciones y puertas eléctricas en el Distrito Capital contenidos en la Resolución 092 de 2014, modificada por la Resolución 221 de 2014 y demás que la modifiquen, adicionen sustituyan o complementen, por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático-IDIGER, el CONTRATISTA, para lo cual deberá:
    - 21.1. Participar y responder en lo que le corresponda, ante las autoridades Distritales tales como IDIGER (antiguo FOPAE), de manera mancomunada con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con miras a obtener la certificación cuando así sea indispensable.
    - 21.2. Dar cumplimiento a las disposiciones vigentes de las autoridades y organismos nacionales y del Distrito Capital, en materia del correcto estado de funcionamiento e integridad de los equipos de elevación y transporte vertical de personas con que cuenta el edificio San Agustín.
    - 21.3. Responder con inmediatez por las actividades relacionadas con los trabajos que sean reportados dentro del informe de inspección expedido por IDIGER y que están incluidas o tengan relación directa con las actividades de mantenimiento contempladas en la CARTILLA DE PROCEDIMIENTO OPERACIONAL POE – (Mantenimiento Preventivo) – OTIS y/o de la planilla “Plan de mantenimiento 311 VF” de propiedad de OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S.A.S. (antes INTERNATIONAL ELEVATOR INC), sin costo alguno para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hasta satisfacer plenamente para efectos de obtener la certificación.
  22. Atender sin costo adicional para el Ministerio, los servicios que por fallas y/o bloqueos eventuales ocurran a los elevadores del Ministerio. Dicha asistencia se deberá atender las 24 horas del día, los 365 días del año y el tiempo de su solución definitiva deberá acordarse entre la supervisión y contratista, de acuerdo con la gravedad y disponibilidad de repuestos. Lo anterior, no aplica para eventos de desastre ni para los casos en los cuales se encuentren personas encerradas en los ascensores por fallas eventuales de funcionamiento o caída del fluido eléctrico, ya que en dichos casos debe darse tratamiento prioritario a la emergencia comunicada y el contratista dispondrá de los medios técnicos y logísticos que requiera esta clase de eventos y que permitan dar solución al problema en un plazo no mayor a dos (2) horas, a partir de la notificación del evento.
  23. Realizar en cada elevador una prueba de seguridad durante cada vigencia y no realizar otras adicionales, excepto cuando las reparaciones o suministros lo ameriten, a juicio y criterio del Contratista.
  24. Abstenerse de suministrar e instalar aditamentos adicionales o distintos de los que disponen y conforman cada ascensor, como tampoco implementar partes con diseños o reformas no autorizados o patentados por la casa matriz OTIS.
  25. Responder por los daños de los bienes que comprenden el objeto del contrato ocasionados en ejecución del servicio contratado por el Ministerio, excepto por daños provocados por terceros ajenos o pérdidas causadas por siniestros o vandalismos y que se encuentren fuera de su control razonable, tales como vandalismo, inundación, robo, motín, asonada, huelga, fuego, explosión, inundación, actos de gobierno, dolosos o por ninguna otra causa o hechos que ocurran como consecuencia directa o indirecta de las anteriores causas.
  26. Solicitar la autorización escrita y firmada por el supervisor del contrato designado por el Ministerio, cuando lo requiera, para realizar servicios en laboratorio, pruebas, inspecciones o reparaciones en los talleres del contratista, identificando detalladamente las partes a retirar.
  27. Suministrar mensualmente al Ministerio, 50 ml de limpiador exclusivo para el aseo de las pantallas LCD (de llamado de

 El emprendimiento es de todos <span style="float: right;">Minhacienda</span>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 5

elevador, ubicadas en pasillos del costado oriental del edificio), los cuales se entregarán sin costo adicional para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**28.** Entregar al supervisor del contrato con anterioridad al mes de junio de cada año, la renovación de la certificación de único distribuidor autorizado en Colombia por el fabricante OTIS ELEVATOR COMPANY, mientras esté vigente el contrato suscrito con la Entidad.

**29.** Asumir la responsabilidad, cuando en cumplimiento de las actividades del mantenimiento, se afecte la integridad física y/o funcional de alguno de los bienes de propiedad del Ministerio, hasta subsanarse en su totalidad, siempre y cuando sea por causa atribuible y demostrable del contratista.

**30.** Las demás que se requieran para el desarrollo del objeto contractual.

Las establecidas en su oferta, la cual hace parte integral del Contrato.

**AVANCE:** El equipo técnico contratista OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA, OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA, cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en el contrato, y dentro de los protocolos de la bioseguridad, ejecutó las actividades propias de la rutina y el procedimiento para cada una, según consta en los reportes del servicio que anexa. La rutina, correspondiente al mantenimiento preventivo de MARZO de 2021 se intervinieron en los diez elevadores OTIS: Poso, puertas de piso, cierres de puertas y señales luminosas, dispositivos de reapertura, ajustes electromecánicos, máquina de tracción, freno). OTIS aplica el Procedimiento Operacional Estandar P.O.E. P002. Todas las jornadas fueron ejecutadas por Carlos Fernando Torres Ladino durante los días 23 y 24 de marzo de 2021. Adicionalmente se efectuaron correctivos los días 9, 10, 14, 25 y 26 de MARZO por Juan Tovar, Víctor Tovar y Julio Cordero quedan en observación.

**Productos del contrato:** Informe y evidencias aportadas por el contratista.

  
**FIRMA CONTRATISTA**

En calidad de supervisores del contrato avalamos el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo. En calidad de supervisor del contrato nos permitimos avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

**VICTOR  
 MANUEL  
 BUITRAGO  
 VEGA**  
 Firmado digitalmente por  
 VICTOR MANUEL  
 BUITRAGO VEGA  
 Fecha: 2021.05.21  
 08:01:41 -05'00'  
**FIRMA SUPERVISOR**

  
 Firmado digitalmente por  
 JOSE ENRIQUE  
 ROJAS RODRIGUEZ  
**FIRMA SUPERVISOR**



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Otis Elevator Company Colombia S. A. S.


5 de marzo de 2021

En mi calidad de Revisor Fiscal de Otis Elevator Company Colombia S. A. S., identificada con NIT.830.005.448-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud durante el mes de marzo de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de febrero de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación a los aportes al sistema de salud preparado por la Compañía para el mes de marzo de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de febrero de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante los periodos mencionados en el numeral 2, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de Otis Elevator Company Colombia S. A. S.

5 de marzo de 2021

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

*Luisa María Buitrago López*

Luisa María Buitrago López

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 181792-T



## Mantenimiento

18180676761

**Reference Number:**  
**Form Name:**  
**Submitter Name:**

20210329-18180676761  
Mantenimiento  
CARLOS FERNANDO TORRES LADINO  
(carlos.torres.otis@gmail.com) |  
carlos.torres.otis@gmail.com  
Mar 29, 2021 7:44:24 AM COT  
Cl. 19 Sur #24-19, Bogotá, Colombia  
Mar 29, 2021 7:44:15 AM COT [ [View Map](#) ]

**Submission Date:**  
**Location:**

## CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO

### Lugar de Mantenimiento

<b>Ruta</b>	1010101
<b>Contrato</b>	199702904
<b>Edificio</b>	LA NACION MINISTERIO HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
<b>No. Maquina</b>	2905
<b>Alias</b>	ASCENSOR 2
<b>Dirección</b>	CARRERA 8 # 6 C 38
<b>Ciudad</b>	BOGOTA
<b>Tipo de contrato</b>	OM

### Máquina

<b>Tipo de Máquina</b>	Ascensor
<b>Mes de Mantenimiento</b>	Marzo
<b>Tecnología de Máquina</b>	OH-5000 / OTIS-400 / SKY RISE / VF3 / VM3 / XO-8000 /311 VF / EXPRESS / MVF

### Plan de Mantenimiento Flexible

**Tareas Poe**  
**Desempeño de Calidad - Antes**



Desempeño de Calidad - Después



**Reparaciones o Repuestos**  
**Observaciones Desempeño Calidad**  
 ↳ ¿Cuales?

**Reparaciones o Repuestos**


Ninguna Reparación o Repuesto  
 Si  
 ↳ se revisan seguridades y citofonia la cual no responden

Ninguna Reparación o Repuesto

**Pozo - Antes**



**Pozo - Después**



**Reparaciones o Repuestos**

**Observaciones Pozo**

↳ ¿Cuales?

**Puertas de Piso - Antes**

Ninguna Reparación o Repuesto

Si

↳ se realiza limpieza de guías




**Puertas de Piso - Después**



**Reparaciones o Repuestos**  
**Observaciones Puertas de Piso**  
 ↳ ¿Cuales?

Ninguna Reparación o Repuesto  
 Si  
 ↳ se realiza limpieza y ajuste de contactos, cabeceros y quicios

**Foto de la placa del control evidenciando N° de Maquina y/o MFG**



**Observaciones**


<b>Supervisor</b>	JHON FREDY SANCHEZ MEJIA
<b>El Mantenimiento Requirió alguna Reparación o Repuesto</b>	Ninguna Reparación o Repuesto
<b>Inicio de Mantenimiento</b>	Mar 23, 2021 8:30:00 AM COT
<b>Finalización de Mantenimiento</b>	Mar 23, 2021 10:00:00 AM COT
<b>Observaciones Adicionales</b>	Ninguna Observación Adicional

- 1. Que tan satisfecho está con el producto/servicio recibido hoy: De 1 a 5. 5
- 2. Que tan satisfecho está con el servicio prestado por Otis en general: De 1 a 5. 5
- 3. Que tan dispuesto está a recomendar Otis a sus colegas: De 1 a 5. 5

**Cliente o Persona a Cargo**

Edgar Torres

**Firma Cliente**



**Email Cliente**

edgar.torres@minhacienda.gov.co

**Firma de técnico**





## Mantenimiento

18180680483

**Reference Number:**  
**Form Name:**  
**Submitter Name:**

20210329-18180680483  
Mantenimiento  
CARLOS FERNANDO TORRES LADINO  
(carlos.torres.otis@gmail.com) |  
carlos.torres.otis@gmail.com  
Mar 29, 2021 7:45:21 AM COT  
Cl. 19 Sur #21-32, Antonio Nariño, Bogotá, Colombia  
Mar 29, 2021 7:45:04 AM COT [ [View Map](#) ]

**Submission Date:**  
**Location:**

## CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO

### Lugar de Mantenimiento

<b>Ruta</b>	1010101
<b>Contrato</b>	199702904
<b>Edificio</b>	LA NACION MINISTERIO HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
<b>No. Maquina</b>	2906
<b>Alias</b>	ASCENSOR 2
<b>Dirección</b>	CARRERA 8 # 6 C 38
<b>Ciudad</b>	BOGOTA
<b>Tipo de contrato</b>	OM

### Máquina


<b>Tipo de Máquina</b>	Ascensor
<b>Mes de Mantenimiento</b>	Marzo
<b>Tecnología de Máquina</b>	OH-5000 / OTIS-400 / SKY RISE / VF3 / VM3 / XO-8000 /311 VF / EXPRESS / MVF

### Plan de Mantenimiento Flexible

**Tareas Poe**  
**Desempeño de Calidad - Antes**



**Desempeño de Calidad - Después**



**Reparaciones o Repuestos**  
**Observaciones Desempeño Calidad**  
 ↳ ¿Cuales?

**Reparaciones o Repuestos**

Ninguna Reparación o Repuesto  
 Si  
 ↳ se revisan seguridades y citofonia la cual no responden

Ninguna Reparación o Repuesto

**Pozo - Antes**



**Pozo - Después**



**Reparaciones o Repuestos**

**Observaciones Pozo**

↳ ¿Cuales?

**Puertas de Piso - Antes**

Ninguna Reparación o Repuesto

Si

↳ se realiza limpieza de guías




**Puertas de Piso - Después**



**Reparaciones o Repuestos**  
**Observaciones Puertas de Piso**  
 ↳ ¿Cuales?

Ninguna Reparación o Repuesto  
 Si  
 ↳ se realiza limpieza y ajuste de contactos, cabeceros y quicios

**Foto de la placa del control evidenciando N° de Maquina y/o MFG**



## Observaciones


<b>Supervisor</b>	JHON FREDY SANCHEZ MEJIA
<b>El Mantenimiento Requirió alguna Reparación o Repuesto</b>	Ninguna Reparación o Repuesto
<b>Inicio de Mantenimiento</b>	Mar 23, 2021 10:00:00 AM COT
<b>Finalización de Mantenimiento</b>	Mar 23, 2021 11:30:00 AM COT
<b>Observaciones Adicionales</b>	Ninguna Observación Adicional

- 1. Que tan satisfecho está con el producto/servicio recibido hoy: De 1 a 5. 5
- 2. Que tan satisfecho está con el servicio prestado por Otis en general: De 1 a 5. 5
- 3. Que tan dispuesto está a recomendar Otis a sus colegas: De 1 a 5. 5

**Cliente o Persona a Cargo**

Edgar Torres


**Firma Cliente**



**Email Cliente**

edgar.torres@minhacienda.gov.co

**Firma de técnico**





## Mantenimiento

18180680511

**Reference Number:**  
**Form Name:**  
**Submitter Name:**

20210329-18180680511  
Mantenimiento  
CARLOS FERNANDO TORRES LADINO  
(carlos.torres.otis@gmail.com) |  
carlos.torres.otis@gmail.com  
Mar 29, 2021 7:45:59 AM COT  
Cl. 19 Sur #24-19, Bogotá, Colombia  
Mar 29, 2021 7:45:54 AM COT [ [View Map](#) ]

**Submission Date:**  
**Location:**

## CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO

### Lugar de Mantenimiento


<b>Ruta</b>	1010101
<b>Contrato</b>	199702904
<b>Edificio</b>	LA NACION MINISTERIO HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
<b>No. Maquina</b>	2907
<b>Alias</b>	ASCENSOR 4 D CARGA
<b>Dirección</b>	CARRERA 8 No. 6 C 38
<b>Ciudad</b>	BOGOTA
<b>Tipo de contrato</b>	OM

### Máquina

<b>Tipo de Máquina</b>	Ascensor
<b>Mes de Mantenimiento</b>	Marzo
<b>Tecnología de Máquina</b>	OH-5000 / OTIS-400 / SKY RISE / VF3 / VM3 / XO-8000 /311 VF / EXPRESS / MVF

### Plan de Mantenimiento Flexible

**Tareas Poe**  
**Desempeño de Calidad - Antes**



**Desempeño de Calidad - Después**



**Reparaciones o Repuestos**  
**Observaciones Desempeño Calidad**  
 ↳ ¿Cuales?

**Reparaciones o Repuestos**


Ninguna Reparación o Repuesto  
 Si  
 ↳ se revisan seguridades y citofonia la cual no responden

Ninguna Reparación o Repuesto

**Pozo - Antes**



**Pozo - Después**



**Reparaciones o Repuestos**

**Observaciones Pozo**

↳ ¿Cuales?

**Puertas de Piso - Antes**

Ninguna Reparación o Repuesto

Si

↳ se realiza limpieza de guías




**Puertas de Piso - Después**



**Reparaciones o Repuestos**  
**Observaciones Puertas de Piso**  
 ↳ ¿Cuales?

Ninguna Reparación o Repuesto  
 Si  
 ↳ se realiza limpieza y ajuste de contactos, cabeceros y quicios

**Foto de la placa del control evidenciando N° de Maquina y/o MFG**



## Observaciones


<b>Supervisor</b>	JHON FREDY SANCHEZ MEJIA
<b>El Mantenimiento Requirió alguna Reparación o Repuesto</b>	Ninguna Reparación o Repuesto
<b>Inicio de Mantenimiento</b>	Mar 24, 2021 7:00:00 AM COT
<b>Finalización de Mantenimiento</b>	Mar 24, 2021 8:30:00 AM COT
<b>Observaciones Adicionales</b>	Ninguna Observación Adicional

- 1. Que tan satisfecho está con el producto/servicio recibido hoy: De 1 a 5. 5
- 2. Que tan satisfecho está con el servicio prestado por Otis en general: De 1 a 5. 5
- 3. Que tan dispuesto está a recomendar Otis a sus colegas: De 1 a 5. 5

Cliente o Persona a Cargo

Edgar Torres

Firma Cliente



Firma de técnico

---



---



## Mantenimiento

18180680576

**Reference Number:**  
**Form Name:**  
**Submitter Name:**

20210329-18180680576  
Mantenimiento  
CARLOS FERNANDO TORRES LADINO  
(carlos.torres.otis@gmail.com) |  
carlos.torres.otis@gmail.com  
Mar 29, 2021 7:48:59 AM COT  
Cl. 19 Sur #21-32, Antonio Nariño, Bogotá, Colombia  
Mar 29, 2021 7:48:52 AM COT [ [View Map](#) ]

**Submission Date:**  
**Location:**

## CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO

### Lugar de Mantenimiento

<b>Ruta</b>	1010101
<b>Contrato</b>	199702904
<b>Edificio</b>	LA NACION MINISTERIO HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
<b>No. Maquina</b>	2911
<b>Alias</b>	ASCENSOR 8
<b>Dirección</b>	CARRERA 8 # 6 C 38
<b>Ciudad</b>	BOGOTA
<b>Tipo de contrato</b>	OM

### Máquina

<b>Tipo de Máquina</b>	Ascensor
<b>Mes de Mantenimiento</b>	Marzo
<b>Tecnología de Máquina</b>	OH-5000 / OTIS-400 / SKY RISE / VF3 / VM3 / XO-8000 /311 VF / EXPRESS / MVF

### Plan de Mantenimiento Flexible

**Tareas Poe**  
**Desempeño de Calidad - Antes**



**Desempeño de Calidad - Después**



**Reparaciones o Repuestos**  
**Observaciones Desempeño Calidad**  
 ↳ ¿Cuales?

**Reparaciones o Repuestos**

Ninguna Reparación o Repuesto  
 Si  
 ↳ se revisan seguridades y citofonia la cual no responden

Ninguna Reparación o Repuesto

**Pozo - Antes**



**Pozo - Después**



**Reparaciones o Repuestos**

**Observaciones Pozo**

↳ ¿Cuales?

**Puertas de Piso - Antes**

Ninguna Reparación o Repuesto

Si

↳ se realiza limpieza de guías




Puertas de Piso - Después



**Reparaciones o Repuestos**  
**Observaciones Puertas de Piso**  
 ↳ ¿Cuales?

Ninguna Reparación o Repuesto  
 Si  
 ↳ se realiza limpieza y ajuste de contactos, cabeceros y quicios

**Foto de la placa del control evidenciando N° de Maquina y/o MFG**




## Observaciones

<b>Supervisor</b>	JHON FREDY SANCHEZ MEJIA
<b>El Mantenimiento Requirió alguna Reparación o Repuesto</b>	Ninguna Reparación o Repuesto
<b>Inicio de Mantenimiento</b>	Mar 24, 2021 1:00:00 PM COT
<b>Finalización de Mantenimiento</b>	Mar 24, 2021 2:30:00 PM COT
<b>Observaciones Adicionales</b>	Ninguna Observación Adicional

- 1. Que tan satisfecho está con el producto/servicio recibido hoy: De 1 a 5. 5
- 2. Que tan satisfecho está con el servicio prestado por Otis en general: De 1 a 5. 5
- 3. Que tan dispuesto está a recomendar Otis a sus colegas: De 1 a 5. 5

Cliente o Persona a Cargo Edgar Torres


Firma Cliente



Email Cliente

edgar.torres@minhacienda.gov.co

Firma de técnico





## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Otis Elevator Company Colombia S. A. S.

5 de mayo de 2021

En mi calidad de Revisor Fiscal de Otis Elevator Company Colombia S. A. S., identificada con NIT.830.005.448-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud durante el mes de mayo de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de abril de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación a los aportes al sistema de salud preparado por la Compañía para el mes de mayo de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de abril de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.


Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante los periodos mencionados en el numeral 2, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

*Luisa María Buitrago López*

Luisa María Buitrago López  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 181792-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Carrera 7 No. 156-80, Piso 17, Bogotá, Colombia  
Tel: (57-1) 668 4999, Fax: (57-1) 218 8544, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Otis Elevator Company Colombia S. A. S.

5 de mayo de 2021

En mi calidad de Revisor Fiscal de Otis Elevator Company Colombia S. A. S., identificada con NIT.830.005.448-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, durante el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2020 y el mes de abril de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la regulación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud, preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2020 y el mes de abril de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, durante los periodos mencionados en el numeral 2, informo que, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

*Luisa María Buitrago López*

Luisa María Buitrago López  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 181792-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Carrera 7 No. 156-80, Piso 17, Bogotá, Colombia  
Tel: (57-1) 668 4999, Fax: (57-1) 218 8544, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S.A.S	<b>NIT:</b>	830005448
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	abril 2021
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	mayo 2021
<b>Número de Radicación:</b>	50139258	<b>Total a pagar:</b>	\$401,251,100
<b>Fecha de vencimiento:</b>	05/05/2021	<b>Total de empleados:</b>	366
<b>Fecha de Pago:</b>	27/04/2021	<b>Número de Administradoras:</b>	41

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	CITIBANK	<b>Número Autorización:</b>	969864259
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	366		\$0	\$54,758,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	61		\$0	\$33,878,100
230301	800224808	Porvenir	91		\$0	\$46,117,000
230901	800253055	Old Mutual	12		\$0	\$16,195,500
231001	800227940	Colfondos	67		\$0	\$37,476,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	112		\$0	\$66,304,300
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	27		\$0	\$2,404,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	17		\$0	\$2,098,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	15		\$0	\$1,835,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$105,800
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		\$0	\$115,000
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$155,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	234		\$0	\$37,131,700
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$70,200
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	3		\$0	\$450,900
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$123,300
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	10		\$0	\$1,510,700

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	1		\$0	\$269,100
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$92,200
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$479,400
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$102,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	26		\$0	\$3,030,300
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	11		\$0	\$8,270,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	36		\$0	\$3,768,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	88		\$0	\$26,822,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	65		\$0	\$10,345,000
EPS010	800088702	EPS Sura	52		\$0	\$10,879,100
EPS016	805000427	Coomeva EPS	2		\$0	\$232,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	54		\$0	\$9,759,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	2		\$0	\$152,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	44		\$0	\$6,241,100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$113,600
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		\$0	\$101,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	2		\$0	\$163,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	3		\$0	\$299,700
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$80,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	2		\$0	\$220,700
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$113,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$113,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	26		\$0	\$11,321,300
PASENA	899999034	SENA	26		\$0	\$7,548,000
						\$401,251,100

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Bogotá, 5/21/2021 6:15:34 PM

**Otis Elevator Company Colombia S A S**, reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del aliado estratégico, portal de Factura Electrónica de Olimpia IT ha recibido la Factura **138158** generada por usted.

**Nota:** La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

---

*MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO*

3811700

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S.A.S	<b>NIT:</b>	830005448
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	febrero 2021
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	marzo 2021
<b>Número de Radicación:</b>	48855080	<b>Total a pagar:</b>	\$425,726,300
<b>Fecha de vencimiento:</b>	02/03/2021	<b>Total de empleados:</b>	366
<b>Fecha de Pago:</b>	26/02/2021	<b>Número de Administradoras:</b>	42

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	CITIBANK	<b>Número Autorización:</b>	905520959
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	366		\$0	\$61,082,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	60		\$0	\$35,898,900
230301	800224808	Porvenir	91		\$0	\$43,841,200
230901	800253055	Old Mutual	12		\$0	\$21,103,600
231001	800227940	Colfondos	64		\$0	\$36,098,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	114		\$0	\$72,675,300
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	27		\$0	\$2,475,200
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	20		\$0	\$2,383,300
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	14		\$0	\$1,451,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$91,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		\$0	\$146,200
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$212,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	229		\$0	\$32,804,900
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$75,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	3		\$0	\$299,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$120,500
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	11		\$0	\$1,313,400

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	1		\$0	\$141,900
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$94,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$488,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$96,100
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	26		\$0	\$2,770,800
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	1		\$0	\$115,600
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	11		\$0	\$12,369,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	36		\$0	\$4,531,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	86		\$0	\$28,556,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	64		\$0	\$10,255,700
EPS010	800088702	EPS Sura	53		\$0	\$15,336,700
EPS016	805000427	Coomeva EPS	3		\$0	\$424,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	52		\$0	\$12,697,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	2		\$0	\$226,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	45		\$0	\$6,493,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$113,600
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		\$0	\$99,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	2		\$0	\$165,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	3		\$0	\$233,900
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$63,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	3		\$0	\$228,900
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$113,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$113,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	32		\$0	\$10,752,800
PASENA	899999034	SENA	32		\$0	\$7,169,200
						\$425,726,300

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**